FICHE FORMATION

Formation continue - Stage | Chaudronnerie Tuyauterie Soudage

Assembler et pointer un sous-ensemble

La formation pour développer vos compétences en Chaudronnerie Tôlerie et assemblage au plan

Informations pratiques

10 Boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon

Durée	Définie en fonction des objectifs à atteindre et de l'évaluation pré-formative du stagiaire
Prix	Nous consulter €
N° de référence	CTS_M03 170

Objectif(s) de la formation

Assembler différentes pièces préparées pour constituer un sous ensemble
Réaliser des points de soudure conformément aux exigences spécifiées
Travailler en sécurité
Contrôler l'assemblage réalisé

Programme

Formation technique et professionnelle

Contrôler les pièces à assembler
Positionner chronologiquement les pièces
Le poste de soudage est choisi conformément aux instructions
Le moyen de soudage est correctement réglé
Les moyens de manutention et de bridage sont idéalement utilisés
Le pointage est suffisant et limite la déformation

Les mises aux cotes et aux formes sont conformes au plan

Travail en sécurité individuel et collectif

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pratique.

Compétences visées

Assembler différentes pièces préparées pour constituer un sous ensemble

Réaliser des points de soudure conformément aux exigences spécifiées

Travailler en sécurité

Contrôler l'assemblage réalisé

Dates de formation

Nous consulter

Chiffres clés

60	**ans d'expérience**
200	**formations continues**
11	**domaines d'expertise**
1er	**pôle de formation de l'industrie en Auvergne Rhône-Alpes**

Les points forts de la formation

Des formateurs issus de l'industrie

Des équipements en vraie grandeur

Le centre de formation des Industries

Organisation

Statut durant la formation

Stagiaire de la formation professionnelle

Lieux de la formation

10 Boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon

Entreprise / Métier concerné

Chaudronnier

Tôlier

Assembleur

Monteur

Accessibilité & handicap

Démarche accessibilité

Démarche Handicap à l'IRI

Pré-requis & conditions d'admission

Avoir suivi le stage « lire et interpréter un plan chaudronné » ou maîtriser la lecture de plan

Savoir souder avec le moyen de soudage préconisé

Validations

Attestation des acquis de formation

Évaluation par des mises en situations professionnelles

Intéressé(e) par cette formation ?

Faire une demande d'information · Consulter la fiche complète en ligne

Document généré le 02/11/2026. Les informations sont susceptibles d'évoluer : la version en ligne fait foi.