FICHE FORMATION

Formation continue - Stage | Mécanique Productique | Productique - Usinage

FAO : Utiliser TOP SOLID FRAISAGE 4 ET 5 axes positionnés

Cette formation apporte les bases de la fabrication assistée par ordinateur (FAO) TOPSOLID CAM 7 FRAISAGE 4 et 5 axes positionnés.

Informations pratiques

En fonction de vos contraintes : dans les locaux de l'institut des ressources industrielles ou dans vos locaux si tous les stagiaires disposent d'un PC avec TOP SOLID 7 Références

Durée	Nous consulter
N° de référence	MPI_M03 119

Objectif(s) de la formation

Manipuler la FAO TOPSOLID Cam7 Fraisage 4 et 5 axes positionnés
Usiner des pièces de fraisage en 4 et 5 axes positionné

Programme

Formation technique et professionnelle

Usinage en 4 et 5 axes positionnés
Posages
Mouvement de liaisons
Posage automatique
Création d'un posage sur repère
Exercices d'application posage sur repère
Création d'un posage sur face

Exercices d’application posage sur face

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation par des exercices sur logiciel TOPSOLID

Matériel ou équipements spécifiques

logiciel TOPSOLID

Compétences visées

Manipuler la FAO TOPSOLID Cam7 Fraisage 4 et 5 axes positionnés

Usiner des pièces de fraisage en 4 et 5 axes positionné

Dates de formation

Nous consulter

Chiffres clés

60	**ans d'expérience**
200	**formations continues**
11	**domaines d'expertise**
1er	**pôle de formation de l'industrie en Auvergne Rhône-Alpes**

Organisation

Statut durant la formation

Salarié

Stagiaire de la formation professionnelle

Lieux de la formation

En fonction de vos contraintes : dans les locaux de l’institut des ressources industrielles ou dans vos locaux si tous les stagiaires disposent d’un PC avec TOP SOLID 7 Références

Entreprise / Métier concerné

Technicien d'atelier

Opérateur

Technicien de contrôle

Accessibilité & handicap

Démarche accessibilité

Démarche Handicap à l'IRI

Pré-requis & conditions d'admission

Savoir lire un plan et effectuer le contrôle d'une pièceAvoir des bases en mécanique généraleAvoir suivi les formations CAO TOPSOLID et FAO TOPSOLID fraisage 2D ou maitriser leurs contenus

Validations

Attestation des acquis de fin de formation

Évaluation par des mises en situation professionnelle

Intéressé(e) par cette formation ?

Faire une demande d'information · Consulter la fiche complète en ligne

Document généré le 02/11/2026. Les informations sont susceptibles d'évoluer : la version en ligne fait foi.